

# REFERENZUNTERLAGEN



TRAUNFELLNER

## Instandsetzung d. Wannenhauwerks und des Gemeindeweges Landegg Instandsetzung der Wannenh- bzw Stützmauern

Bauzeit:	Juni 2015 – September 2015
Auftraggeber:	Amt der NÖ Landesregierung
Ausführende Firma:	Anton Traunfellner GmbH, Wien



### Projektkurzbeschreibung:

Beton- und Abdichtungstechnische Sanierung des Wannenhauwerks ÖBB und Instandsetzungsmaßnahmen des Gemeindeweges auf der L157 bei km 13,814 im Gemeindegebiet von Pottendorf. Die Wannenh- bzw. Stützmauern verlaufen links und rechts der L157 unterhalb der Brücke L157.W1.

Abtragsarbeiten, Fräsarbeiten, Straßenbauarbeiten, Betonarbeiten (Stb), Sanierungsarbeiten bei Wannenh- bzw. Stützmauern, Abdichtungsarbeiten

